



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, E
MOBILITÀ
UFFICIO DIFESA DEL SUOLO
IL DIRIGENTE

Via Verrastro,5 - 85100 Potenza
Tel. 0971 668220
vito.marsico @regione.basilicata.it

**AVVISO DI POST INFORMAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 163 COMMA 10 E 36 –
COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016**

TITOLO DELL'INTERVENTO:

Lavori di somma urgenza per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità a seguito del crollo della soletta di copertura dello scatolare lungo Fosso Lacca nel Comune di San Costantino Albanese”

DESCRIZIONE:

- Importo complessivo dei lavori: € 169.574,62;
- Categoria lavori: OG8, Classifica I;
- Specifica dell'affidatario: Impresa Schillizzi Costruzioni s.r.l. con sede in San Costantino Albanese alla Loc. Torretta s.n. C.F. e P.I. 01657440762;
- Data inizio lavori: 30.08.2016 (Consegna Lavori);
- Data Fine Lavori: 21.10.2016 (Certificato di Ultimazione);

MODALITA' DI SCELTA DELL'AFFIDATARIO: Sorteggio un forma pubblica in data 29/08/2016 tra cinque ditte scelte inserite nell'elenco delle imprese di fiducia per gli appalti di lavori del Dipartimento Infrastrutture, Opere Pubbliche e Mobilità, della Regione e sulla base della ubicazione territoriale.

MOTIVAZIONI CHE NON HANNO CONSENTITO IL RICORSO ALLE PROCEDURE ORDINARIE:

a) in data 27.08.2016 alle ore 20,30 nel centro abitato del Comune di San Costantino Albanese, all'altezza dell'incrocio tra la Via Garibaldi e la strada che conduce all'Hotel Dafne, a seguito del passaggio di un'autobus di linea si è verificato uno sprofondamento del piano stradale con conseguente bloccaggio del pneumatico posteriore e disagi per gli utenti;

b) tale sprofondamento risulta dovuto al cedimento della soletta di copertura dello scatolare in c.a. che convoglia le acque superficiali lungo il Fosso Lacca per una lunghezza di mt. 2,20 e per una larghezza di mt. 1,90;

c) con nota in data 29.8.2016 il Sindaco del Comune di San Costantino Albanese ha comunicato la presenza di pericoli per la pubblica e privata incolumità per la circolazione stradale, dovuti al crollo in questione e di notevoli disagi per la popolazione residente in caso di chiusura della suddetta arteria;

c) le cause del citato dissesto, risultano essere dovute, oltre alla rottura della soletta di copertura in corrispondenza del cedimento sopra descritto, nell'avanzato stato di precarietà e di degrado della soletta di copertura del suddetto scatolare,

d) a causa dei dissesti riscontrati, la staticità e la funzionalità del citato scatolare risulta totalmente compromessa per una lunghezza totale di circa 150 m;

Per effetto di quanto sopra, è stato accertato che i motivi dello stato di somma urgenza sono dovuti alla circostanza che in assenza di interventi immediati permarrrebbero pericoli e disagi per la pubblica e privata incolumità e per gli utenti della strada comunale interessata dallo sprofondamento.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

(Avv. Vito Marsico)

Il RUP

Ing. Pasquale Alberti